



Algemene informatie

Kenteken
L-749-PB

Merk - model - type auto
Peugeot 208 (5-d) 50kWh ev 3 fase gt
100kW aut

Soort brandstof
Benzine/Diesel/Hybride
EV/Plugin Hybride

Chassisnummer

Soort rapport
Aflevering

Inname

Opties en accessoires

Laatste onderhoud (sinds km geleden)
23315

Onderdelen auto

Reservesleutel

☒ Ja☐ Nee

Afneembare trekhaak

☐ Ja☐ Nee☒ N.V.T.

Laadkabel

☒ Ja☐ Nee

Soort banden

☐ Winterbanden☒ Zomerbanden☐ All Season-banden

Profieldiepte banden

☐ 0 tot 1.6 mm☒ 1.6 tot 3.6 mm☐ 3.6 mm of hoger

Overige onderdelen

Staat buitenkant auto

Auto controleren

☒ Ja

☐ Nee

Auto voor




Auto achter



Staat binnenkant auto

Kilometerstand

Zorg ervoor dat je de kilometerstand zichtbaar heb en niet de dagteller.



Auto schoon binnen

☒ Ja

☐ Nee

Foto interieur




Foto interieur (achterbank)





Foto interieur (achterbak)



Foto dashboard + middenconsole



Rook- of hondenlucht

☐ Ja

☒ Nee

Schade interieur

☐ Ja

☒ Nee

Schade




Schade

Is er schade?

Ja

Nee

Schade exterieur

Foto schade exterieur		Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
		Krassen/ lakschade	Rechterzijde, wielrand rechts achter	
Foto schade exterieur		Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
		Rechthoekige deuk	rechterzijde achter, naast achterklep /scherm	
Foto schade exterieur		Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
		kentekenplaat ingedeukt ook bumper blijkt beschadigd	Rechtsachter, Bumper	
Foto schade exterieur		Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
		Velg beschadigd (band was ook lek)	Velg / band Links voor	
Foto schade exterieur		Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
		Ingebrand vuil	Motorkap	
Foto schade exterieur		Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
		Top laag laat los	Koplamp Linksvoor	
Foto schade exterieur		Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
		Kras (door de lak heen)	Bumper linksvoor	




Foto schade exterieur

Soort schade

Deuk (door de lak heen)

Omschrijving schade

Zij scherm linksvoor

Reeds bekend?




Foto schade exterieur

Soort schade

Kras (door de lak heen)

Omschrijving schade

Velg linksvoor

Reeds bekend?



Foto schade exterieur

Soort schade

Kras (door de lak heen)

Omschrijving schade

Velg linksachter

Reeds bekend?




Foto schade exterieur

Soort schade

Kras (door de lak heen)

Omschrijving schade

Velg rechtsachter

Reeds bekend?



Foto schade exterieur

Soort schade

Kras (door de lak heen)

Omschrijving schade

Velg rechtsvoor

Reeds bekend?




Foto schade exterieur

Soort schade

Kras (door de lak heen)

Omschrijving schade

Deur linksvoor

Reeds bekend?



Foto schade exterieur

Soort schade

Kras (niet door lak heen)

Omschrijving schade

Zijpaneel linksachter

Reeds bekend?




Foto schade exterieur

Soort schade

Ingebrand vuil

Omschrijving schade

Achterklep

Reeds bekend?



Foto schade exterieur

Soort schade

Kras (niet door lak heen)

Omschrijving schade

Achterbumper

Reeds bekend?





Foto schade exterieur

Soort schade

Deuk (door de lak heen)

Omschrijving schade

Zijpaneel rechtsachter

Reeds bekend?



Foto schade exterieur



Soort schade
Deuk (niet door lak heen)

Omschrijving schade
Dak + ingebrand vuil

Reeds bekend?



Foto schade exterieur



Soort schade
Kras (door de lak heen)

Omschrijving schade
rechtsachter

Reeds bekend?

Foto schade exterieur



Soort schade
Kras (door de lak heen)

Omschrijving schade
Deur rechtsvoor

Reeds bekend?

Afronding

Overige opmerkingen

Datum

10-11-2025