



Algemene informatie

Kenteken
J-159-XF

Merk - model - type auto
Volkswagen ID.3 (5-d) 58kWh ev 1st max
150kW aut

Soort brandstof
Benzine/Diesel/Hybride
EV/Plugin Hybride

Chassisnummer

Soort rapport
Aflevering

Inname

Opties en accessoires

Laatste onderhoud (sinds km geleden)
14457

Onderdelen auto

Reservesleutel

☒ Ja☐ Nee

Afneembare trekhaak

☐ Ja☐ Nee☒ N.V.T.

Laadkabel

☒ Ja☐ Nee

Soort banden

☐ Winterbanden☒ Zomerbanden☐ All Season-banden

Profieldiepte banden

☐ 0 tot 1.6 mm☒ 1.6 tot 3.6 mm☐ 3.6 mm of hoger

Overige onderdelen

Staat buitenkant auto

Auto controleren

☒ Ja

☐ Nee

Auto voor



Auto achter



Staat binnenkant auto

Kilometerstand
Zorg ervoor dat je de kilometerstand zichtbaar heb en niet de dagteller.



Foto interieur



Foto interieur (achterbank)



Rook- of hondenlucht

Ja

Nee

Auto schoon binnen

Ja

Nee

Foto interieur (achterbak)



Foto dashboard + middenconsole



Schade interieur

Ja

Nee

Detail schade interieur

Foto schade interieur



Soort schade interieur
Zure lucht

Omschrijving schade interieur
Hele auto!

Schade

Schade

Is er schade?

Ja

Nee

Schade extrieur

Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	Velg linksvoor	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	zijscherp linksachter	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
 			
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	velg linksachter	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	velg rechtsachter	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	velg rechtsvoor	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
 	Deuk (niet door lak heen)	Deur rechtsachter	

Afronding

Overige opmerkingen

Datum

07-11-2025