



Algemene informatie

Kenteken
J-384-VG

Merk - model - type auto
Polestar Polestar 2 (5-d) 78kWh ev dual long range 300kW awd aut

Soort brandstof
Benzine/Diesel/Hybride
EV/Plugin Hybride

Chassisnummer
Soort rapport

Aflevering
Inname

Opties en accessoires
Laatste onderhoud (sinds km geleden)

Onderdelen auto

Reservesleutel

Afneembare trekhaak

Laadkabel

Soort banden

Profieldiepte banden

Overige onderdelen

Staat buitenkant auto

Auto controleren

Ja

Nee

Auto voor



Auto achter



Staat binnenkant auto

Kilometerstand

Zorg ervoor dat je de kilometerstand zichtbaar heb en niet de dagteller.




Foto interieur



Rook- of hondenlucht

Ja

Nee

Auto schoon binnen

Ja

Nee

Foto interieur (achterbank)



Foto interieur (achterbak)



Foto dashboard + middenconsole



Schade interieur

Ja

Nee

Schade

Schade


Is er schade?

Ja

Nee

Schade exterieur

Foto schade exterieur



Soort schade

Lakschade

Omschrijving schade

Rechts achter, kras bumperschade UPDATE (Hele Bumper)

Reeds bekend?

Foto schade exterieur



Soort schade

Kras (niet door lak heen)

Omschrijving schade

Voorbumper

Reeds bekend?

Foto schade exterieur



Soort schade

Kras (niet door lak heen)

Omschrijving schade

Zijscherm linksvoor

Reeds bekend?

Foto schade exterieur



Soort schade

Kras (niet door lak heen)

Omschrijving schade

deur linksvoor

Reeds bekend?

Foto schade exterieur



Soort schade


Kras (niet door lak heen)

Omschrijving schade

spiegel links

Reeds bekend?

Foto schade exterieur



Soort schade


Kras (door de lak heen)

Omschrijving schade

Deur linksvoor

Reeds bekend?

Foto schade exterieur




Soort schade

Kras (door de lak heen)

Omschrijving schade

Deur linksachter

Reeds bekend?

Foto schade exterieur 	Soort schade Kras (door de lak heen)	Omschrijving schade Achterklep	Reeds bekend?
Foto schade exterieur 	Soort schade Kras (door de lak heen)	Omschrijving schade Velg linksvoor	Reeds bekend?
Foto schade exterieur 	Soort schade Kras (door de lak heen)	Omschrijving schade Velg rechtsachter	Reeds bekend?
Foto schade exterieur 	Soort schade Kras (door de lak heen)	Omschrijving schade Velg linksachter	Reeds bekend?
Foto schade exterieur 	Soort schade Kras (door de lak heen)	Omschrijving schade Velg linksvoor	Reeds bekend?

Afronding

Overige opmerkingen

Datum

10-11-2025