



## Algemene informatie

**Kenteken**  
J-469-RP

**Merk - model - type auto**  
Volkswagen ID.3

**Soort brandstof**  
Benzine/Diesel/Hybride  
EV/Plugin Hybride

**Chassisnummer**

**Soort rapport**  
Aflevering  
Inname

**Opties en accessoires**

**Laatste onderhoud (sinds km geleden)**  
27143

## Onderdelen auto

### Reservesleutel

☒ Ja ☐ Nee

### Afneembare trekhaak

☒ Ja ☐ Nee ☐ N.V.T.

### Laadkabel

☒ Ja ☐ Nee

### Soort banden

☐ Winterbanden ☒ Zomerbanden ☐ All Season-banden

### Profiel diepte banden

☐ 0 tot 1.6 mm ☒ 1.6 tot 3.6 mm ☐ 3.6 mm of hoger

### Overige onderdelen

## Staat buitenkant auto

Auto controleren

☒ Ja

☐ Nee

Auto voor



Auto achter



Staat binnenkant auto

**Kilometerstand**  
Zorg ervoor dat je de kilometerstand zichtbaar heb en niet de dagteller.



Foto interieur



Foto interieur (achterbank)



**Auto schoon binnen**


Ja

Nee

Foto interieur (achterbak)



Foto dashboard + middenconsole



**Rook- of hondenlucht**

Ja

Nee

**Schade interieur**

Ja

Nee

**Detail schade interieur**

**Foto schade interieur**



**Soort schade interieur**  
Vlek

**Omschrijving schade interieur**  
Linker zijwang bestuurderstoel

Schade

Schade

Is er schade?

Ja

Nee

Schade exterieur

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|
| Foto schade exterieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soort schade              | Omschrijving schade    | Reeds bekend? |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kras (door de lak heen)   | Velg linksvoor         |               |
| Foto schade exterieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soort schade              | Omschrijving schade    | Reeds bekend? |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kras (door de lak heen)   | Velg linksachter       |               |
| Foto schade exterieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soort schade              | Omschrijving schade    | Reeds bekend? |
|      | Kras (door de lak heen)   | Achterbumper           |               |
| Foto schade exterieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soort schade              | Omschrijving schade    | Reeds bekend? |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kras (door de lak heen)   | Velg rechtsachter      |               |
| Foto schade exterieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soort schade              | Omschrijving schade    | Reeds bekend? |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kras (door de lak heen)   | zijpaneel rechtsachter |               |
| Foto schade exterieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soort schade              | Omschrijving schade    | Reeds bekend? |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Deuk (niet door lak heen) | Dak                    |               |
| Foto schade exterieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soort schade              | Omschrijving schade    | Reeds bekend? |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kras (door de lak heen)   | Velg rechtsvoor        |               |

**Afronding**

Overige opmerkingen

**Datum**

04-11-2025