



Algemene informatie

Kenteken
L-388-DZ

Merk - model - type auto
Peugeot 208 (5-d) 50kWh ev 3 fase allure
100kW aut

Soort brandstof
Benzine/Diesel/Hybride
EV/Plugin Hybride

Chassisnummer

Soort rapport
Aflevering

Inname

Opties en accessoires

Laatste onderhoud (sinds km geleden)
13399

Onderdelen auto

Reservesleutel

☒ Ja ☐ Nee

Afneembare trekhaak

☐ Ja ☒ Nee ☐ N.V.T.

Soort banden

☐ Winterbanden ☐ Zomerbanden ☒ All Season-banden

Profiel diepte banden

☐ 0 tot 1.6 mm ☒ 1.6 tot 3.6 mm ☐ 3.6 mm of hoger

Overige onderdelen

Staat buitenkant auto

Auto controleren

Ja

Nee

Auto voor



Auto achter



Staat binnenkant auto

Kilometerstand
Zorg ervoor dat je de kilometerstand zichtbaar heb en niet de dagteller.



Foto interieur



Rook- of hondenlucht

Ja

Nee

Auto schoon binnen

Ja

Nee

Foto interieur (achterbank)



Foto interieur (achterbak)



Foto dashboard + middenconsole



Schade interieur

Ja

Nee

Schade

Schade

Is er schade?

Ja

Nee

Schade extrieur

Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	Motorkap	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Ingebrand vuil	Motorkap + voorbumper	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (niet door lak heen)	Spiegel links	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	Deur linksvoor	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (niet door lak heen)	Deur linksachter	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (niet door lak heen)	Zijpaneel linksachter	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	Achterbunper	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Deuk (niet door lak heen)	Kentekenplaat achter	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	Zijpaneel rechtsachter	




Foto schade exterieur

Soort schade

Kras (door de lak heen)

Omschrijving schade

Deur rechtsvoor

Reeds bekend?



Foto schade exterieur

Soort schade

Deuk (niet door lak heen)

Omschrijving schade

Dak + Krassen

Reeds bekend?




Foto schade exterieur

Soort schade

Kras (door de lak heen)

Omschrijving schade

Velg rechtsvoor

Reeds bekend?



Foto schade exterieur

Soort schade

Kras (door de lak heen)

Omschrijving schade

Velg rechtsachter

Reeds bekend?



Foto schade exterieur

Soort schade

Kras (door de lak heen)

Omschrijving schade

Velg linksvoor

Reeds bekend?



Afronding

Overige opmerkingen

Datum
10-11-2025