



Algemene informatie

Kenteken
L-456-KN

Merk - model - type auto
Tesla Model 3 (4-d) 55kWh ev standard
range plus rwd 175kW aut

Soort brandstof
Benzine/Diesel/Hybride
EV/Plugin Hybride

Chassisnummer
Soort rapport

Aflevering
Inname

Opties en accessoires
Laatste onderhoud (sinds km geleden)

Onderdelen auto

Reservesleutel

Afneembare trekhaak

Laadkabel

Soort banden

Profiel diepte banden

Overige onderdelen

Staat buitenkant auto

Auto controleren

☒ Ja ☐ Nee

Auto voor



Auto achter



Staat binnenkant auto

Kilometerstand
Zorg ervoor dat je de kilometerstand zichtbaar heb en niet de dagteller.




Foto interieur



Foto interieur (achterbank)



Auto schoon binnen


Ja

Nee

Foto interieur (achterbak)



Foto dashboard + middenconsole



Rook- of hondenlucht

Ja

Nee


Schade interieur

Ja

Nee

Detail schade interieur

Foto schade interieur



Soort schade interieur
stuur bekleding los

Omschrijving schade interieur

Schade

Schade

Is er schade?

Ja

Nee

Schade extrieur






Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	Raam rv	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	Bumper RV	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	Velg RV	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	Velg RA	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras door de lak en Deuk	Bumper RA UPDATE!	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Deuk (niet door lak heen)	Spiegel rechts	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	Velg LA	
Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	Velg LV	

Foto schade exterieur**Soort schade**

Kras (door de lak heen)

Omschrijving schade


Bumper LV

Reeds bekend?**Foto schade exterieur****Soort schade**

Deuk (niet door lak heen)

Omschrijving schade

zij scherm rechtsvoor

Reeds bekend?**Foto schade exterieur****Soort schade**

Kras (niet door lak heen)

Omschrijving schade

Bumper midden

Reeds bekend?**Foto schade exterieur****Soort schade**

Kras (niet door lak heen)

Omschrijving schade

zij scherm linksvoor

Reeds bekend?**Foto schade exterieur****Soort schade**

Kras (niet door lak heen)

Omschrijving schade


deur linksvoor

Reeds bekend?**Foto schade exterieur****Soort schade**

Kras (door de lak heen)

Omschrijving schade


deur linksvoor

Reeds bekend?**Foto schade exterieur****Soort schade**

Deuk (niet door lak heen)

Omschrijving schade

deur linksachter

Reeds bekend?**Foto schade exterieur****Soort schade**

Kras (niet door lak heen)

Omschrijving schade


zijpaneel linksachter

Reeds bekend?**Foto schade exterieur****Soort schade**

Kras (door de lak heen)

Omschrijving schade

Bumper achter

Reeds bekend?**Foto schade exterieur****Soort schade**

Kras (niet door lak heen)

Omschrijving schade

spiegel rechts

Reeds bekend?

Afronding

Overige opmerkingen

Datum

10-11-2025