



Algemene informatie

Kenteken
L-554-FT

Merk - model - type auto
Volkswagen Polo

Soort brandstof
Benzine/Diesel/Hybride
EV/Plugin Hybride

Chassisnummer

Soort rapport
Aflevering
Inname

Opties en accessoires

Laatste onderhoud (sinds km geleden)
10176

Onderdelen auto

Reservesleutel

☒ Ja ☐ Nee

Afneembare trekhaak

☐ Ja ☐ Nee ☒ N.V.T.

Soort banden

☐ Winterbanden ☒ Zomerbanden ☐ All Season-banden

Profiel diepte banden

☐ 0 tot 1.6 mm ☒ 1.6 tot 3.6 mm ☐ 3.6 mm of hoger

Overige onderdelen

Staat buitenkant auto

Auto controleren

☒ Ja

☐ Nee

Auto voor



Auto achter



Staat binnenkant auto

Kilometerstand

Zorg ervoor dat je de kilometerstand zichtbaar heb en niet de dagteller.



Foto interieur



Rook- of hondenlucht

Ja

Nee

Foto interieur (achterbank)



Auto schoon binnen

Ja

Nee

Foto interieur (achterbak)



Schade interieur

Ja

Nee

Foto dashboard + middenconsole



Schade



Schade

Is er schade?

Ja

Nee

Schade exterieur

Foto schade exterieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Putje	Portier linksvoor, Linksachter?	
Foto schade exterieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Ingebrand vuil	Motorkap	
Foto schade exterieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	Bumper linksvoor	
Foto schade exterieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Deuk (niet door lak heen)	Deur linksachter	
Foto schade exterieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	Bumper achter	
Foto schade exterieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Deuk (niet door lak heen)	Dak + Ingebrand vuil	
Foto schade exterieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	TECHNISCH	Koppeling slecht	

Afronding

Overige opmerkingen

Datum

10-11-2025