



Algemene informatie

Kenteken
N-677-GD

Merk - model - type auto
BMW X2 (5-d) 18i sdrive 103kW steptronic aut

Soort brandstof
Benzine/Diesel/Hybride
EV/Plugin Hybride

Chassisnummer

Soort rapport

Aflevering

Inname

Opties en accessoires

Laatste onderhoud (sinds km geleden)
8230

Onderdelen auto

Reservesleutel

Ja

Nee

Afneembare trekhaak

Ja

Nee

N.V.T.

Soort banden

Winterbanden

Zomerbanden

All Season-banden

Profiel diepte banden

0 tot 1.6 mm

1.6 tot 3.6 mm

3.6 mm of hoger

Overige onderdelen

Staat buitenkant auto

Auto controleren

☒ Ja

☐ Nee

Auto voor




Auto achter



Staat binnenkant auto

Kilometerstand

Zorg ervoor dat je de kilometerstand zichtbaar heb en niet de dagteller.



Auto schoon binnen

☒ Ja ☐ Nee

Foto interieur




Foto interieur (achterbank)



Foto interieur (achterbak)



Foto dashboard + middenconsole



Rook- of hondenlucht

☐ Ja ☒ Nee

Schade interieur

☐ Ja ☒ Nee

Schade



Schade


Is er schade?

Ja

Nee

Schade exterieur

Foto schade exterieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (niet door lak heen)	Motorkap	
Foto schade exterieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	Bumper	
			
Foto schade exterieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Deuk (niet door lak heen)	Kentekenplaat voor	
Foto schade exterieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	Deur rechtsvoor (met donkere lak opgevuld!)	
Foto schade exterieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Deuk (niet door lak heen)	Deur linksachter	
Foto schade exterieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Deuk (niet door lak heen)	Achterklep	
Foto schade exterieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Deuk (niet door lak heen)	Deur rechtsachter	
Foto schade exterieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (niet door lak heen)	Spiegel rechts	
Foto schade exterieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Deuk (niet door lak heen)	Dak	



Afronding

Overige opmerkingen

Datum

10-11-2025