



Algemene informatie

Kenteken
S-418-NL

Merk - model - type auto
Volkswagen ID.3 58kWh ev pro 150kW aut

Soort brandstof
Benzine/Diesel/Hybride
EV/Plugin Hybride

Chassisnummer

Soort rapport
Aflevering

Inname

Opties en accessoires

Laatste onderhoud (sinds km geleden)
6343

Onderdelen auto

Reservesleutel

Afneembare trekhaak

Laadkabel

Soort banden

Profieldiepte banden

Overige onderdelen

Staat buitenkant auto

Auto controleren

☒ Ja

☐ Nee

Auto voor



Auto achter



Staat binnenkant auto

Kilometerstand
Zorg ervoor dat je de kilometerstand zichtbaar heb en niet de dagteller.




Foto interieur



Foto interieur (achterbank)



Rook- of hondenlucht

Ja

Nee

Auto schoon binnen

Ja

Nee

Foto interieur (achterbak)



Foto dashboard + middenconsole



Schade interieur

Ja

Nee

Detail schade interieur

Foto schade interieur



Soort schade interieur
Vlek

Omschrijving schade interieur
Achterbank

Schade



Schade

Is er schade?

Ja

Nee

Schade extrieur

Foto schade extrieur	Soort schade	Omschrijving schade	Reeds bekend?
	Kras (door de lak heen)	Deur Linksvoor (meerdere plekjes)	
	Kras (door de lak heen)	Deuren	
			
	Ingebrand vuil	Achterspoiler	

Afronding

Overige opmerkingen

Datum

10-11-2025