



Algemene informatie

Kenteken
S-583-VZ

Merk - model - type auto
Seat Ibiza

Soort brandstof
Benzine/Diesel/Hybride
EV/Plugin Hybride

Chassisnummer

Soort rapport
Aflevering

Inname

Opties en accessoires

Laatste onderhoud (sinds km geleden)
34442

Onderdelen auto

Reservesleutel

☐ Ja ☒ Nee

Afneembare trekhaak

☐ Ja ☐ Nee ☒ N.V.T.

Soort banden

☐ Winterbanden ☐ Zomerbanden ☒ All Season-banden

Profiel diepte banden

☐ 0 tot 1.6 mm ☒ 1.6 tot 3.6 mm ☐ 3.6 mm of hoger

Overige onderdelen

Staat buitenkant auto

Auto controleren

☒ Ja

☐ Nee

Auto voor



Auto achter



Staat binnenkant auto

Kilometerstand
Zorg ervoor dat je de kilometerstand zichtbaar heb en niet de dagteller.



Foto interieur



Foto interieur (achterbank)



Auto schoon binnen

Ja

Nee

Foto interieur (achterbak)



Rook- of hondenlucht

Ja

Nee

Schade interieur

Ja

Nee

Detail schade interieur

Foto schade
interieur



Soort schade
interieur
Vlek

Omschrijving
schade interieur
Bekleding voor

Foto schade
interieur



Soort schade
interieur
Vlek

Omschrijving
schade interieur
achterbank

Schade

Schade

Is er schade?

Ja

Nee

Schade exterieur

Foto schade exterieur



Soort schade

Steenslag

Omschrijving schade

Motorkap

Reeds bekend?

Foto schade exterieur



Soort schade

Kras (door de lak heen)

Omschrijving schade

Achterbumper

Reeds bekend?

Foto schade exterieur



Soort schade

Antenne ontbreekt

Omschrijving schade

Reeds bekend?

Foto schade exterieur



Soort schade

Storing Airbag

Omschrijving schade

Reeds bekend?

Afronding

Overige opmerkingen

Datum

10-11-2025