



## Algemene informatie

**Kenteken**  
VBG-79-G

**Merk - model - type auto**  
Peugeot Partner (sc) 1.5hdi blue hdi 650  
premium 75 55kW

**Soort brandstof**  
Benzine/Diesel/Hybride  
EV/Plugin Hybride

**Chassisnummer**

**Soort rapport**

Aflevering

Inname

**Opties en accessoires**

**Laatste onderhoud (sinds km geleden)**  
9718

## Onderdelen auto

### Reservesleutel

☒ Ja ☐ Nee

### Afneembare trekhaak

☐ Ja ☐ Nee ☒ N.V.T.

### Soort banden

☐ Winterbanden ☒ Zomerbanden ☐ All Season-banden

### Profiel diepte banden

☐ 0 tot 1.6 mm ☒ 1.6 tot 3.6 mm ☐ 3.6 mm of hoger

### Overige onderdelen

## Staat buitenkant auto

Auto controleren

Ja

Nee

Auto voor



Auto achter



Staat binnenkant auto

**Kilometerstand**  
Zorg ervoor dat je de kilometerstand zichtbaar heb en niet de dagteller.



Foto interieur



**Rook- of hondenlucht**

Ja

Nee

**Auto schoon binnen**

Ja

Nee

Foto interieur (achterbank)



Foto interieur (achterbak)



Foto dashboard + middenconsole



**Schade interieur**

Ja

Nee

**Detail schade interieur**

**Foto schade interieur**



**Soort schade interieur**  
Kras

**Omschrijving schade interieur**  
Tussenschot

Schade


Schade

Is er schade?

Ja

Nee

Schade exterieur

|                                                                                                                    |                                                  |                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Foto schade exterieur</b><br>   | <b>Soort schade</b><br>Kras (niet door lak heen) | <b>Omschrijving schade</b><br>Achterbumper     | <b>Reeds bekend?</b> |
| <b>Foto schade exterieur</b><br>   | <b>Soort schade</b><br>Kras (door de lak heen)   | <b>Omschrijving schade</b><br>Achterdeur links | <b>Reeds bekend?</b> |
| <b>Foto schade exterieur</b><br>  | <b>Soort schade</b><br>Deuk (niet door lak heen) | <b>Omschrijving schade</b><br>Dak              | <b>Reeds bekend?</b> |
| <b>Foto schade exterieur</b><br> | <b>Soort schade</b><br>Kras (door de lak heen)   | <b>Omschrijving schade</b><br>Dak              | <b>Reeds bekend?</b> |
| <b>Foto schade exterieur</b><br> | <b>Soort schade</b><br>Kras (niet door lak heen) | <b>Omschrijving schade</b><br>spiegel rechts   | <b>Reeds bekend?</b> |

Afronding

Overige opmerkingen

Datum

10-11-2025